

冬期フィールドチェック 3

・歩道と側溝の段差があり、かつ凹凸で歩きにくく危険。



・交差点の歩道の勾配が急で危険。又、縁石が破損して凹凸になっていて歩きにくい。



・インターロッキング舗装は、目地の引っ掛かりや舗装面の凸凹で、歩きにくい。



・ガードレールの色が白色で、雪に囲まれると判別しにくい。



・音声案内信号機はあるが、他都市と同じように鳥の鳴き声の方向別の使い分けを統一して欲しい。

・車椅子で利用できる電話ボックスは良いが、入り口部分の除雪が不十分で入りにくい。



・千歳高校前の信号に音声案内をつけて欲しい。この交差点は変形で分かりにくく危険である。



・バス停の融雪部分とそうでない部分との段差を解消して欲しい。段差が大きかつまづく。



・タイル舗装は大きいサイズの方が、引っ掛かりが少なく歩きやすい。



・横断歩道については、一部滑りにくい構造になっているが、すべて統一して欲しい。

